

Spett.le

Azienda di Provenienza

Provincia: SS

RSU/RS.

Tipologia di

campionamento:

Condizioni meteorologiche: Soleggiato

Georeferenziazione: Lat 4525425 Long 1547682

Consorzio Industriale Provinciale

Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1

Azienda di Campionamento:

Consorzio Industriale Provinciale NORD EST Sardegna Gallura Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1 07026 OLBIA (SS)

Consorzio C.I.P.N.E.S. Gallura - Piattaforma trattamento e smaltimento

Tecnico del campionamento: Tecnico Laboratorio SIANO GERARDO

RAPPORTO DI PROVA Nº 18/15883-01

Pagina 1 di 2

Comune: OLBIA

Regione: SARDEGNA

CONTROLLI A MONTE DEL BIOFILTRO (PUNTO

DI PRESA NELLA TUBAZIONE PRE SCRUBBER).

Committente

Consorzio Industriale Provinciale NORD EST Sardegna Gallura

Codice identificativo cliente:

Biofiltro (K%) a servizio della

zona di

recezione/miscelazione della fase accelerata (ACT) dell'impianto di compostaggio di qualità

(Sezione D)

Data prelievo 07/08/2018 Ora Prelievo: 10:00

Descrizione campione Controllo parametri di processo in K5

Metodo di campionamento: ARTA-Abruzzo § 2.4.4.+ UNI EN 13725:

2004 § 7

Condizioni di campionamento: Condizioni di marcia dell'impianto,

comunicate dal Cliente: BIOCELLE attive n°20 e BIOSTALLI attivi n°2

Punto di prelievo: Monte Biofiltro k5 (PUNTO DI PRESA

TUBAZIONE PRE SCRUBBER)

LUOGO DI PRELIEVO

Via: Loc. Spiritu Santu Comune: OLBIA
Regione: SARDEGNA

Provincia:SS

Punto di prelievo: Camino 5

Tipo campione: EMISSIONI DA BIOFILTRO Data ricevimento campione: 07/08/2018 Sede di accettazione: Olbia (SS)

Altezza del camino 2m - Sezione del camino 260 mq - Portata 32197 Nmc/h

Codice Campione 2018/15883-01 del 07/08/18

Data prova **Parametro** Metodo Risultato LoQ U.M. Limiti Rif. LAB Inizio Fine ARTA-Abruzzo § 2.4.4. AC 07/08/18 07/08/18 [95 - 100] Umidità corrente gassosa in 97.5 0.1 [\$1 ingresso

Note su Risultato Misura eseguita con trasduttore di umidità allocato nella condotta di adduzione del biofiltro

Concentrazione di odore UNI EN 13725: 2004 89 ± 35 ouE/m³

Note su Risultato Le prove sono state eseguite dal laboratorio accreditato ACCREDIA nº 0181



07/08/18

08/08/18



SEGUE RAPPORTO DI PROVA Nº 18/15883-01

Pagina 2 di 2

Note legislative

[\$] - Determina Provincia OLBIA TEMPIO n. 84 del 14/02/2014. A.I.A., ex art.29 sexies ed ex art 29 nonies c. 2 del D.Lgs. 152/06, all'impianto di trattamento e smaltimento del RSU/RSA. Allegato D "Piano di monitoraggio e controllo" e s.m.i.

Nota:§ Il Cliente è in attesa di comunicazione dei valori limiti da parte degli Enti preposti.

Glossario: U

- = L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 e livello di probabilità p=95%. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2, o l'intervallo di confidenza stesso. I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 8199: 2008 ed UNI EN ISO 7218: 2013 EC 1-2014. Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da 3a1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g. Limite di Quantificazione per le prove chimiche. Limite di Rilevabilità per le prove microbiologiche
- LoQ
- Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analita nel campione analizzato. Il simbolo indicato in parentesi (*) dopo l'espressione <LoQ indica la presenza dell'analita in quantità non definibili in virtù del LoQ individuato.
- Recupero %. L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70-120%
- U.M. Unità di Misura
- LAB
- A B
- Prova eseguita presso EUROLAB S.r.I., via G.Brodolini snc Zona Industriale– 84091 Battipaglia (SA).
 Prova eseguita presso EUROLAB S.r.I., via Ghana, 4 Torre 5– 07026 Olbia (SS).
 Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.I., via G.Brodolini snc Zona Industriale– 84091 Battipaglia (SA). AC
- Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5-07026 Olbia (SS).

Battipaglia li, 04/09/2018

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

Responsabile prove chimiche

Collegio Periti Industriali Provincia di Salerno n°767

Il Responsabile del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Campania Sez.A n°961



