



**ALLEGATO 8**

IN COLLABORAZIONE CON



S G M Ingegneria S.r.l.



**Documentazione fotografica**  
*Località:* Sito impiantistico Spiritu Santu Olbia (OT)  
 18-19-20/04/2017

**Tab. 1 – Descrizione del materiale costituente le trincee esplorative**

18/04/2017				
Trincea 10	Trincea 12	Trincea 19	Trincea 20	Trincea 21
				
<p>1 - Sabbia e sabbia debolmente limosa di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,50 m da p.c.</p> <p>2- Materiale lapideo poco fratturato</p>	<p>1 - Sabbia e sabbia limosa di colore marrone con sporadici laterizi, polistirolo, plastica ed elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,00 m da p.c.</p> <p>2- Materiale lapideo poco fratturato</p>	<p>1 - Sabbia e sabbia limosa di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,50 m da p.c.</p> <p>2- Materiale lapideo poco fratturato</p>	<p>1 - Sabbia e sabbia limosa di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,00 m da p.c.</p> <p>2- Materiale lapideo poco fratturato</p>	<p>1 - Sabbia e sabbia limosa di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,00 m da p.c.</p> <p>2- Materiale lapideo poco fratturato</p>



**Documentazione fotografica**  
*Località:* Sito impiantistico Spiritu Santu Olbia (OT)  
 18-19-20/04/2017

<b>Tab. 2 – Descrizione del materiale costituente le trincee esplorative</b>		
<b>19/04/2017</b>		
<b>Trincea 8</b>	<b>Trincea 15</b>	<b>Trincea 18</b>
		
<p>1 - Sabbia e sabbia debolmente limosa di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica e sporadici elementi plastici da 0,00 a -1,50 m da p.c.            2- Materiale lapideo poco fratturato</p>	<p>1 - Sabbia di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,00 m da p.c.            2- Materiale lapideo poco fratturato</p>	<p>1 - Sabbia limosa di colore marrone chiaro-scuro con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,50 m da p.c.            2- Materiale lapideo poco fratturato</p>



**Documentazione fotografica**  
*Località:* Sito impiantistico Spiritu Santu Olbia (OT)  
 18-19-20/04/2017

<b>Tab. 3 – Descrizione del materiale costituente le trincee esplorative</b>		
<b>20/04/2017</b>		
<b>Trincea 13</b>	<b>Trincea 16</b>	<b>Trincea 17</b>
		
<p>1 - Sabbia e sabbia limosa di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica e tubazioni di plastica 0,00 a -1,00 m da p.c.            2- Materiale lapideo poco fratturato</p>	<p>1 - Sabbia di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,00 m da p.c.            2- Materiale lapideo poco fratturato</p>	<p>1 - Sabbia e sabbia debolmente limosa di colore marrone con elementi ghiaiosi composti da frammenti di roccia granitica da 0,00 a -1,50 m da p.c.            2- Materiale lapideo poco fratturato</p>