



LAB N° 0500

eurolab

Spett.le

Consorzio Industriale Provinciale  
NORD EST Sardegna Gallura  
Via Zambia, 7 - Zona Ind.le Sett. 1  
07026 OLBIA (OT)

RAPPORTO DI PROVA N° 2016/3388-01

Pagina 1 di 2

**Committente**

Consorzio Industriale Provinciale  
NORD EST Sardegna Gallura

**Azienda di Campionamento:**

Impianto di depurazione - Zona Industriale - Olbia

**Data prelievo** 08/03/2016      **Ora Prelievo:** 11:00  
**Descrizione campione** EFFLUENTE DEPURATORE (campione  
istantaneo)  
**Metodo di campionamento:** UNI EN ISO 19458: 2006

**Tecnico del campionamento:** Tecnico del laboratorio SAVIELLO ADAMO  
**Tipologia di campionamento:** Campione istantaneo  
**Condizioni meteorologiche:** Soleggiato  
**T°C di trasporto del campione:** +4,0°C

**Punto di prelievo:** Uscita depuratore  
**T°C campione al ricevimento:** +4,2°C  
**Metodo di conservazione campione:** UNI EN ISO 19458: 2006  
**Tipo campione:** ACQUA DI SCARICO  
**Data ricevimento campione:** 08/03/2016  
**Confezione campione:** Bottiglie plastica sterile da 1L  
**Sede di accettazione:** Olbia (OT)

**Codice Campione** 2016/3388-01 del 08/03/16

Parametro	Metodo	Risultato	U	LoQ	U.M.	R	Limiti	Rif.	LAB	Data prova	
										Inizio	Fine
Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	0		-	UFC/100 mL		≤ 5000	[6]	B	08/03/16	09/03/16

**Note legislative**

[6] - D.Lgs. 03/04/2006 n°152 GU n°88 del 14/04/2006 Parte III Allegato 5 Tabella 3 "Valori limiti di emissione in acque superficiali".

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**  
effettuata secondo quanto riportato nel documento ILAC G8:03/2009

Il campione analizzato, nel sopracitato rapporto di prova, ai sensi del riferimento normativo sopracitato, si dichiara per i parametri ricercati:  
"CONFORME" in quanto il valore di parametro non è superato:  
- dal risultato di misura,  
- dal risultato di misura più l'incertezza estesa con una probabilità del 95% di copertura,  
quindi è inferiore.

**Glossario:** U = L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 e livello di probabilità p=95%. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2, o l'intervallo di confidenza stesso. I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 8199: 2008 ed UNI EN ISO 7218: 2013 EC 1-2014. Per organismi totali <10, ma ≥ 4, il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da 3a1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g

LoQ = Limite di Quantificazione per le prove chimiche. Limite di Rilevabilità per le prove microbiologiche

<LoQ = Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analita nel campione analizzato. I risultati numerici compresi tra parentesi (...) dopo l'espressione <LoQ sono puramente indicativi di tracce non esattamente quantificabili

**Eurolab S.r.l.**  
Analytical & technical services  
**Sede legale ed operativa**  
via Fiorignano, 5/c  
Palazzo Colosseum  
84091 Battipaglia (SA)  
T. 0828 673 751 - F. 0828 371 566  
info@eurolabgroup.it  
PIVA 03522550650

via Ciorani, 23 - Loc. Lombardi  
84085 Mercato San Severino (SA)  
T. 089 820 1454

Via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale  
07026 Olbia (OT)  
T. e F. 0789595065  
lab.olbia@eurolabgroup.it





LAB N° 0500

# eurolab

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2016/3388-01

Pagina 2 di 2

R = Recupero %. L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero.  
U.M. = Unità di Misura  
LAB A = Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Fiorignano n. 5/C - 84091 Battipaglia (SA).  
LAB B = Prova eseguita presso il Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale - 07026 Olbia (OT).  
LAB A(III) = Prova effettuata in campo (Cat. III) dal Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Fiorignano n. 5/C - 84091 Battipaglia (SA).  
LAB B(III) = Prova effettuata in campo (Cat. III) dal Laboratorio EUROLAB S.r.l., via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale - 07026 Olbia (OT).

Battipaglia li, 10/03/2016

## RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova.

Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.

La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

**Il Responsabile prove microbiologiche**

MICELLI VALENTINA

Iscrizione all'Albo dei Biologi Sez. A n°059774

**Il Responsabile del Laboratorio**

VISCIDO BICE

Iscrizione all'Albo dei Chimici della Campania  
Sez. A n°1763

**Eurolab S.r.l.**  
Analytical & technical services  
Sede legale ed operativa  
via Fiorignano, 5/c  
Palazzo Colosseo  
84091 Battipaglia (SA)  
T. 0828 673 751 - F. 0828 371 566  
info@eurolabgroup.it  
PIVA 03522550650

via Ciorani, 23 - Loc. Lombardi  
84085 Mercato San Severino (SA)  
T. 089 820 1454

Via Capoverde snc PALA'S OFFICE Zona Industriale  
07026 Olbia (OT)  
T. e F. 0789595065  
lab.olbia@eurolabgroup.it

