

<b>SCHEDA MACCHINA</b>	Pagina di 4
------------------------	-------------

IMPIANTO SII	<input type="checkbox"/> DEPURATORE	Sedimentatore linea a sx
<b>MACCHINA</b> Carroponte	<b>MARCA</b> castagnetti	

**MOTORIDUTTORE**

<b>MARCA</b> BREVINI	<b>TIPO</b> EM1045-80MRI	<b>MATR. N°</b> 000708
Rapp./ratio 1/7		






**MOTORE**

<b>MARCA</b> ELVEM	<b>TIPO</b> 3-MOTOR6XM90L4	<b>MATR. N°</b> 1104003-46
IP 55	POTENZA Kw 1.5	TRIFASE 230/400
COS 0.72		HZ 50



**SCHEDA MACCHINA**



Pagina di 4

Esecuzione Manutenzione Ordinaria			
Posiz.	Data	Firma	Prossima manutenzione
2-3	3-15		6-15
2-3	6-2015		9-15
2-3	9-15		12-2015
2-3	12-15		03-2016
2-3	03-2016		06-2016
2-3	06-2016		09-16
2-3	09-2016	Simi Valeris	12-2016
2-3	12-2016	Simi Valeris	03-17
2-3	03-17		06-2017
2-3	06-17		09-2017
2-3	09-2017	Deputato A	12-2017
2-3	12-17	Simi Valeris	03-18
2-3	03-18		06-18



**SCHEDA MACCHINA**

Pagina di 4

Esecuzione Manutenzione Ordinaria			
Posiz.	Data	Firma	Prossima manutenzione
1	3-14		3-15
1	3-2015		3-2016
1	03-2016		3-17
1	03-2017		03-2018
1	03-2018		03-2019

